

IO	ALT1	ALT2	ALT3
11#	#PWM 8/16bit		
10#	#PWM 16bit	+A11	
9#	#PWM 16bit	+A10	+PWM COMPL IO10
8		+A9	
13	#PWM 10bit		
12		+A7	PWM 16bit COMPL D6
7		+AIN0	
6#	#PWM Hi-Speed	+A8	
5#	#PWM Hi-Speed		
4		+A6	
3#	#PWM 8bit		
2			
1			
0			